

## Руководство по эксплуатации

### Электронный угломер Модель: AngleMeter

#### Применение

Электронный угломер ADA AngleMeter имеет встроенный электронный датчик угла, показания с которого отображаются на встроенном ж/к цифровом дисплее. Прибор может быть использован как: угломер электронный (разворачивая или складывая створ вы получаете данные об угле разворота на отдельном ж/к дисплее).

#### Комплектация

Угломер ADA AngleMeter, батареи.

#### Батареи

Откройте батарейный отсек и вставьте батареи.

**Важно!** Если символ батареи загорелся, то батареи нужно заменить!

#### Дисплей и клавиатура



1. Клавиша Вкл/Выкл
2. Клавиша сохранения значения измеренного угла.
3. Клавиша установки нулевого положения угла

Чтобы правильно выставить угол разворота, выставьте пузырьковый уровень по центру.

#### Положение угла разворота

