

Очень простой трехфазный пылесос.

Благодаря выносной турбине, установленной в нижней части шасси, пылесос очень безопасный и маневренный. Небольшие габаритные размеры позволяют перемещать пылесос в узких местах. Пылесос T30S доступен в 3 основных версиях: T30S L100, с баком 100 л, T30S L50, с баком 50 л и T30S GU FM где вместо металлического бака установлена система гравитационной разгрузки с пластиковым мешком и фильтр класса M. Данная версия идеально подходит для строительного сегмента.

- Прочное шасси
- Гравитационная разгрузка в пластиковый мешок
- Компактный размер
- Прочная и надежная конструкция
- Промышленная турбина мощностью 3 кВт Фильтр класса L
- Фильтр класса M стандарт на версии T30S GU FM Бак с колесами и рукояткой
- Ручной шейкер фильтра
- Контейнер для аксессуаров
- Держатели для кабеля и шланга



Picture shown may not represent model quoted

T30S очень простой и надежный пылесос для ежедневных операций. Доступны версии с баками объемом 100 и 50 литров, с системой гравитационной разгрузки (GU) с пластиковым мешком. Основные сферы применения - металлообработка, пищевое производство, строительство.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Фильтры					
Фильтр промышленный "звездный", D460мм	40000338	1	•	•	•

Model	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Ref. no.	4030600082	4030600083	4030600084

PRODUCT FEATURES





Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Защита выкл. мотора	•	•	•
Выпускной клапан			
Фильтр класса I	•	•	
Фильтр класса м			•
Сбор в пласт. мешок			•
5 штырьковая розетка			



Очень простой трехфазный пылесос.






Technical specifications	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Уровень шума (дБ(А))	70	70	70
Напряжение (В)	400	400	400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	3	3	3
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	350 - 5830	350 - 5830	350 - 5830
Макс. вакуум (кПа - мбар)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Объем контейнера (л)	50	100	-
Тип осн. фильтра	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "M" Class
Площадь гл. фильтра (см ²)	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	980x600x1250	980x600x1530	980x600x1530
Вес (кг)	100	103	103

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment













Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Щелевая насадка					
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120MM 50	Z7 21030	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 40	Z7 22033	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 50	Z7 22034	1	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22088	1	○	○















Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22024	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 40	Z7 21045	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки						












Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40	Z7 22174	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22031	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○




Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 40	Z7 22193	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 50	Z7 22196	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 40	Z7 22194	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 50	Z7 22197	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 40	Z7 22195	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 50	Z7 22198	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 40	Z7 22042	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 50	Z7 22038	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 40	Z7 22043	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 50	Z7 22039	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 400MM 40	Z7 22044	1	○	○	○












Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе	Z7 22170	1	○	○	○
Шланги и соединения						
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 22186	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40	Z7 22164	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50	Z7 22162	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40	Z7 22002	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○







Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70	Z7 21001	1	○	○	○
	Соединение для шланга и пылесоса с регулировкой D50 мм	Z7 22058	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70	Z7 22113	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1	○	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
Другое						
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	Устройство выгрузки Лонгопак	4056000468	1	○	○	○
Насадка для пылесоса для влажной уборки						
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д40 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22168	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22167	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○	○











Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○	○
Набор аксессуаров						
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○	○
	Комплект для уборки	4072400195	1	○	○	○
Пылесборник						
	PACKAGE OF 5 BAGS D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○
Удлинительные трубки						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100	Z7 22008	1	○	○	○













Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40	Z7 22007	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40	Z7 22006	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22036	1	○	○	○
Шланги и соединения						
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○	○	○
	КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь	Z7 22236	1	○	○	○
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○











Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	РЕДУКТОР НЕРЖ.СТАЛЬ 50-40	Z7 22223	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ. СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 40 INOX	Z7 22229	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
Шланги к пылесосам						
	Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70	Z7 22367	1	○	○	○
	Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○	○







Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories	Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○	○	○
 Стальной шланг 3м	Z7 22379	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○	○
 Шланг	Z7 22360	1	○	○	○
 Шланг D40M	Z7 22362	1	○	○	○
 Шланг D=70мм, L=5м с муфтами	Z7 22364	1	○	○	○
 Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○	○
 Шланг пластиковый 5м x 50мм	Z7 22361	1	○	○	○
 Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○	○
 ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22150	1	○	○	○

Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○	○
Насадка						
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	Комплект щетинок	Z8 23040	1	○	○	○
	Комплект щеточных планок 500мм	Z8 23041	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 40	Z7 22318	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○	○
Коническая насадка						
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	○	○	○

Очень простой трехфазный пылесос.

Accessories		Ref. no.	Min. required	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40	Z7 22142	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○	○	○
Фильтры						
	Фильтр	40000492	1	○	○	○
	Фильтр промышленный "звездный", D460мм	40000338	1	●	●	●
Круглая щетка - насадка						
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○	○	○
Насадка для чистки труб						
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ	Z7 22132	1	○	○	○
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ	Z7 22131	1	○	○	○